


LISEBERG, ÄLVSJÖ

Hus 1 Annebodavägen 78, Hus 2 Annebodavägen 80
Hus 3 Annebodavägen 82, Hus 4 Annebodavägen 47
Hus 5 Annebodavägen 45

TYP 2 SPV 2 RUM OCH KÖK 59 m²



SKALA 1.100


FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB		FÖNSTERBÄNK
L	LINNESKÅP		BÄRANDE VÄGG/ AVSKILJANDE VÄGG LÄTTVÄGG
ST	STÄDSKÅP		ELCENTRAL
KLK	KLÄDKAMMARE	L	INSPEKTIONSLUCKA
KH	KAPPHYLLA		INKLÄDNAD I TAK
	SPIS MED UGN		FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN OCH TORKTUMLARE
K/F	KOMBINERAD KYL/FRYS		FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK
(DM)	PLATS FÖR DISKMASKIN		
HS	HÖGSKÅP I BADRUM		


GOLVMATERIAL

	KLINKER I BADRUM
	KLINKER VID ENTRÉ

ÖVRIGA RUM EKPARKETT



HUSEN SETT FRÅN SIDAN





ÖVERSIKTSPLAN

2016-05-30

LISEBERG, ÄLVSJÖ

Hus 1 Annebodavägen 78, Hus 2 Annebodavägen 80,
Hus 4 Annebodavägen 47

TYP 3 SPV
2 RUM OCH KÖK
47 m²



SKALA 1.100


FÖRKLARINGAR

	GARDEROB		FÖNSTERBÄNK
	LINNESKÅP		BÄRANDE VÄGG/ AVSKILJANDE VÄGG LÄTTVÄGG
	STÄDSKÅP		ELCENTRAL
	KLÄDKAMMARE		INSPEKTIONSLUCKA
	KAPPHYLLA		INKLÄDNAD I TAK
	SPIS MED UGN		FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN OCH TORKTUMLARE
	KOMBINERAD KYL/FRYS		FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK
	PLATS FÖR DISKMASKIN		
	HÖGSKÅP I BADRUM		


GOLVMATERIAL

	KLINKER I BADRUM
	KLINKER VID ENTRÉ

ÖVRIGA RUM EKPARKETT




HUSEN SETT FRÅN SIDAN



ÖVERSIKTSPLAN

2016-05-30

TYP 5 SPV 3 RUM OCH KÖK 70 m²



SKALA 1.100


FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB		FÖNSTERBÄNK
L	LINNESKÅP		BÄRANDE VÄGG/ AVSKILJANDE VÄGG LÄTTVÄGG
ST	STÄDSKÅP		ELCENTRAL
KLK	KLÄDKAMMARE	L	INSPEKTIONSLUCKA
KH	KAPPHYLLA		INKLÄDNAD I TAK
	SPIS MED UGN		FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN OCH TORKTUMLARE
K/F	KOMBINERAD KYL/FRYS		FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK
(DM)	PLATS FÖR DISKMASKIN		
HS	HÖGSKÅP I BADRUM		


GOLVMATERIAL

	KLINKER I BADRUM
	KLINKER VID ENTRÉ

ÖVRIGA RUM EKPARKETT




HUSEN SETT FRÅN SIDAN



ÖVERSIKTSPLAN

2016-05-30

TYP 6 SPV
1 RUM OCH KÖK
39 m²



SKALA 1.100


FÖRKLARINGAR

G GARDEROB	FÖNSTERBÄNK
L LINNESKÅP	BÄRANDE VÄGG/ AVSKILJANDE VÄGG LÄTTVÄGG
ST STÄDSKÅP	ELC ELCENTRAL
KLK KLÄDKAMMARE	L INSPEKTIONSLUCKA
KH KAPPHYLLA	INKLÄDNAD I TAK
SPIS MED UGN	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN OCH TORKUMLARE
K/F KOMBINERAD KYL/FRYS	FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK
(DM) PLATS FÖR DISKMASKIN	
HS HÖGSKÅP I BADRUM	


GOLVMATERIAL

KLINKER I BADRUM
KLINKER VID ENTRÉ

ÖVRIGA RUM EKPARKETT




HUSEN SETT FRÅN SIDAN



ÖVERSIKTSPLAN

2016-05-30

TYP 9 SPV 2 RUM OCH KÖK 58 m²



SKALA 1.100


FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB		FÖNSTERBÄNK
L	LINNESKÅP		BÄRANDE VÄGG/ AVSKILJANDE VÄGG LÄTTVÄGG
ST	STÄDSKÅP		ELCENTRAL
KLK	KLÄDKAMMARE	L	INSPEKTIONSLUCKA
KH	KAPPHYLLA		INKLÄDNAD I TAK
	SPIS MED UGN		FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN OCH TORKTUMLARE
K/F	KOMBINERAD KYL/FRYS		FÖRBERETT FÖR HANDDUKSTORK
(DM)	PLATS FÖR DISKMASKIN		
HS	HÖGSKÅP I BADRUM		


GOLVMATERIAL

	KLINKER I BADRUM
	KLINKER VID ENTRÉ

ÖVRIGA RUM EKPARKETT



HUSEN SETT FRÅN SIDAN



ÖVERSIKTSPLAN

2016-05-30